

EK-1  
Annex-1EN 15085-2'ye göre Genel Kurallar  
General rules according to EN 15085-2Sertifikanın Yürürlükten Kaldırması  
Repeal Of The Certificate

Standartın ön gördüğü koşulları yerine getirmeyen kaynaklı imalatın varlığı,

The existence of welded manufacturing that does not meet the conditions stipulated by the standard,

Standartın ön gördüğü koşulları yerine getirmeyen kaynak denetim personelinin var olmaması,

Lack of resource audit personnel who do not meet the conditions stipulated by the standard

Mevcut kaynak denetim personelinin değişimi,

Change of existing resource audit personnel

Standartın ön gördüğü koşulları yerine getirmeyen kaynakçı ve/veya kaynak operatörlerinin var olmaması,

The absence of welders and / or welding operators who do not meet the conditions stipulated by the standard .

Geçerlilik süresi dolan kaynakçı ve/veya kaynak operatörlerinin varlığı,

The existence of expired welders and / or resource operators

Standartın ön gördüğü imalat koşullarının mevcut olmaması,

Lack of manufacturing conditions foreseen by the standard

Periyodik olarak yapılması gereken iş testlerinin olmaması

Lack of work tests to be done periodically

Yılda bir kez yapılacak ara denetimler ile sistemin takip edilememesi,

Failure to follow up the system with inspections to be done once a year

Belge yenilenmesi kapsamında yeniden denetim için Onaylı Belgelendirme Kuruluşuna en az 2 ay önce bilgi verilmelidir.

Within the scope of document renewal, the Certified certification body should be notified at least 2 months prior to the re-inspection.

Ek: Denetim Raporu  
Annex: Inspection Report

PRB/17065/2024/R216

